



**Disconnect Battery**  
 Debranchez la batterie  
 Batterie trennen  
 Disinserite batteria  
 Disconnecte la batteria

**1.**



A	Ø	Ø
52.5 mm	54 mm	2 1/8 in.
86 mm	87 mm	3 13/32 in.
110 mm	111 mm	4 3/8 in.

**2.**

**Select Location**

Choisissez l'emplacement  
 Position wählen  
 Scegliete punto  
 Seleccione la ubicacion


**Check for clearance**

Verifiez le degagement  
 Freiraum Prüfen  
 Controllate spazio disponibile  
 Compruebe la separacion

**Drill Hole**


Forez le trou  
 Loch bohren  
 Perforate co trapano  
 Barrene el agujero

**3.**




Install Gauge in dash.  
 Installez la juage dens de tableau de bord.  
 MeBinstrument in Armaturenbrett.  
 Installate Indicatore sul cruscotte.  
 Instale el medidor en el tablero de instrumentos.


**4.**



**Plug boat harness to back of gauge.**

L'harnais de bateau de bouchon pour soutenir de jauge.  
 Stöpseln Sie Bootgeschirr zu, um von Messgerät zu unterstützen.  
 Inserire i finimenti di barca per sostenere di calibro.  
 Los arrees del barco del tapón para apoyar del calibrador.






**Mount Pitot on the transom. Drill a 7 mm hole in transom for hose.**

Monter Pitot sur le linteau. Entraîner un 7 mm le trou dans le linteau pour le tuyau.

Stellen Sie Pitot auf dem Querbalken auf. Bohren Sie ein 7 Mm Loch in Querbalken für Schlauch.

Montare Pitot sulla traversa. Trapanare un 7 foro di millimetro nella traversa per il tubo.

Monte Pitot en el travesaño. Taladre un 7 hoyo de Mm en el travesaño para la manga.



**Connect Hose to pitot. Route through transom to Speedometer and connect. Avoid kinks to hose.**

Connecter le Tuyau à pitot. La route par le linteau au Compteur de vitesse et connecte. Eviter des noeuds au tuyau.

Verbinden Sie Schlauch zu pitot. Leiten Sie durch Querbalken zu Tachometer um und verbinden Sie. Vermeiden Sie Knicke, um zu sprengen.

Collegare il Tubo al pitot. La strada attraverso la traversa al Tachimetro e collega. Evitare i capricci al tubo.

Conecte Manga al pitot. Dirija por travesaño al Velocímetro y conecte. Evite retorceduras para regar con una manga.


**7. Reconnect battery**

Rebranchez labatterie

Batterie wieder anschliBen

Ricollegate batteria

Conecte la batteria de nuevo



USA Sales/Support  
 Veethree Electronics and Marine  
 2050 47th Terrace East  
 Bradenton, FL 34203 USA  
 Tel 941-538-7775  
 Fax 941-775-1222  
 techservice@veethree.com  
 www.veethree.com