



- 1. Disconnect Battery**  
 Débranchez la batterie  
 Batterie trennen  
 Disinserite Batteria  
 Desconecte la batería




**2.**



A		B		Ø	
52.5 mm	2 1/16 in.	56.3 mm	2.22 in.	54 mm	2 1/8 in.
86 mm	3 3/8 in.	87.3 mm	3.44 in.	87 mm	3 13/32 in.
110 mm	4 9/32 in.	117.3 mm	4.62 in.	111 mm	4.3/8 in.


Select Location	Check For Clearance	Drill Hole
Choisir l'emplacement	Vérifiez le dégagement	Forer le trou
Platzierung Auswählen	Auf Abstand achten	Loch bohren
Scegliere la posizione	Controllare lo spazio disponibile	Fare un foro
Escola la Ubicacion	Verifique el espacio libre	Taladre el orificio

- 3. Install Gauge in dash.**  
 Installez la jauge dans le tableau de bord  
 Meßinstrument in Armaturenbrett installieren  
 Installate indicatore sul cruscotto  
 Instale el medidor en el tablero de instrumentos



**4a.**

**Select location and mount Synchronizer Module.**  
 L'emplacement privilégiés et Module de Synchronizer de mont.  
 Erlesener Ort und Untersatz Synchronizer Modul.  
 Selezionare posizione ed installare il Modulo Sincronizzazione  
 Seleccionar la localización y montar el Modulo sincronizador



## 4b.

### Starbord Tach


Tach de Tribord  
Steuerbord Tach  
Contagiri destro  
Cuentarevoluciones estribor

### Module

Module  
Modul  
Modulo  
Modulo

### Port Tach

Tach de port  
Hafen Tach  
Contagiri sinistro  
Cuentarevoluciones babor



### To Port Engine Signal

Au Signal de Moteur de Port  
Zu Hafen Maschine Signal  
Segnale verso il motore sinistro  
Señal para motor de babor

### To Starboard Engine Signal

Au Signal de Moteur de Tribord  
Zu Steuerbord Maschine Signal  
Segnale verso il motore destro  
Señal para motor de estribor

**Wiring shown will cause pointer to deflect towards faster engine. Reverse connections on gauge "STBD MOD" and "PORT MOD" terminals if you wish pointer to move towards slower engine.**

L'installation électrique montrée causera le pointeur pour faire dévier vers le moteur plus rapide. Les connexions inverses sur la jauge "STBD MOD" et "MOD DE PORT" les terminaux si vous souhaitez que le pointeur pour se soit déplacé vers le moteur plus lent.


Gezeigte Verdrahtung wird verursachen, daß Zeiger nach schnellerer Maschine ablenkt. Umgekehrte Anschlüsse auf Meßgerät "STBD MOD" und "HAFEN MOD" Terminale, wenn Sie wünschen, daß Zeiger nach langsamerer Maschine bewegt.

Con lo schema di collegamenti illustrato, indicatore dello strumento tendera ad orientarsi verso il motore piu veloce. Invertire il collegamento dei terminali "STBD MOD" e "PORT MOD" sullo strumento per orientare indicatore verso il motore piu lento

El cuentarevoluciones mostrará siempre el motor más alto de revoluciones. Invertir el cableado en el reloj "STBD MOD" y "PORT MOD" si se quiere mostrar las revoluciones del motor más lento.

## 5. Reconnect Battery

Rebranchez la batterie  
Batterie wieder anschließen  
Ricollegate batteria  
Conecte la bateria de nuevo



USA Sales/Support  
Veethree Electronics and Marine  
2050 47th Terrace East  
Bradenton, FL 34203 USA  
Tel 941-538-7775  
Fax 941-775-1222  
techservice@veethree.com  
www.veethree.com